



技术要求

1. 去除毛刺飞边，焊瘤。
2. 焊接牢固，无虚焊。

借(通)用件登记
描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

					跑合周转车				
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	产品零件名称		数 量	重 量	比 例
设 计			标 准		产品零件图号				
制 图	龚顺鹤		批 准		材 料	201	共	张	第
审 核					车 间	装配车间	设 备	线体	张
工 艺			日 期	2019.5	工序号		黄石东贝电器股份有限公司		
					工 位 号				