



### 技术要求

1. 去除毛刺飞边，焊瘤。
2. 焊接牢固，无虚焊。
3. 喷涂乳白色油漆。

借(通)用件登记  
描 图  
描 校  
旧底图总号

						定子周转车						
底图总号												
	标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	产品零件名称				数 量	重 量	比 例
签 字	设 计			标 准		产品零件图号						
	制 图		龚顺鹤	批 准		材 料	201					
日 期	审 核					车 间	装配车间	设 备	线体	共      张	第      张	
	工 艺			日 期	2019.5	工序号		工位号		黄石东贝电器股份有限公司		