



技术要求
1. 去除毛刺飞边。
2. 焊接牢固。

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

					物料盒							
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	产品零件名称				数 量	重 量	比 例	
设 计			标 准		产品零件图号				40			
制 图	龚顺鹤		批 准		材 料	2mm不锈钢板（201）			共	张	第	张
审 核					车 间	装配车间	设 备		黄石东贝电器股份有限公司			
工 艺			日 期	2020.4	工序号		工位号					